

**ZAMAWIAJĄCY:**

Sąd Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim  
ul. Lwowska 55  
22-600 Tomaszów Lubelski

**DOTYCZY:**

**Adm-222-1/23**

Zaproszenia do składania ofert *na usługę przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych wraz z przeprowadzeniem kontroli szczelności oraz dokonanie wymaganych prawem wpisów do karty urządzenia w systemie CRO.*

W związku z wpływieniem zapytania do oferty uprzejmie udzielam wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Czy do urządzeń znajdujących się na wysokości 7m możliwy jest dostęp przez okno, czy konieczne jest użycie podnośnika? Jak dotychczas były wykonywane przeglądy?

**Odpowiedź do pytania 1:**

Nie ma możliwości dostępu przez okno. Wcześniej czynności były wykonywane przy użyciu drabiny/rusztowania. Podnośnikiem raczej nie ma możliwości podjazdu (urządzenie jest na wąskim łączniku między budynkami – szerokość około 1,7 m).

**Pytanie 2:**

Czy na urządzeniach został stwierdzony wyciek czynnika, czy dopiero podczas przeglądu będzie to weryfikowane?

**Odpowiedź do pytania 2:**

- Urządzenie klimatyzacyjne Samsung DVMS Eco model AM040FXMDEH/EU (Kontrola szczelności i Konserwacja/Przegląd serwisowy) – zewnętrzna część urządzenia znajduje się na ścianie budynku na wysokości około 7 metrów – Zamawiający nie zapewnia drabiny [Agregat zewnętrzny Samsung AM040FXMDEH/EU – 1 szt., Klimatyzator ścienny Samsung AM022FNQDEH/EU – 4 szt. i Samsung AM045FNQDEH/EU – 1 szt.] – sterowniki ściennie i jeden centralny MCM-A300N; czynnik R410A – 6,00 kg. – **NIE BYŁO WYCIEKU.** – Obowiązek wpisu do karty urządzenia w systemie CRO.
- Urządzenie klimatyzacyjne Samsung AR18HSFSAWKX (Konserwacja/Przegląd serwisowy) – zewnętrzna część urządzenia znajduje się na ścianie budynku na wysokości około 3 metrów – Zamawiający nie zapewnia drabiny. [Agregat zewnętrzny Samsung AR18HSFNCWKNEUX – 1 szt., Klimatyzator ścienny Samsung AR18HSFNCWKNEU – 1 szt.] czynnik R410A – 1,15 kg. – **NIE BYŁO WYCIEKU.** Brak obowiązku wpisu do karty urządzenia w systemie CRO.
- Urządzenie klimatyzacyjne Toshiba (Konserwacja/Przegląd serwisowy) – zewnętrzna część urządzenia znajduje się na ścianie budynku na wysokości około 3 metrów – Zamawiający nie zapewnia drabiny. [Agregat zewnętrzny Toshiba RAS10N3AV2-E1 – 1 szt. , Klimatyzator ścienny Toshiba RAS-B10N3KV2-E1– 1 szt.] czynnik R410A – 0,80 kg. – **NIE BYŁO WYCIEKU.** Brak obowiązku wpisu do karty urządzenia w systemie CRO.

- Urządzenie klimatyzacyjne Toshiba (Konserwacja/Przeгляд serwisowy) – zewnętrzna część urządzenia znajduje się na ścianie budynku na wysokości około 3 metrów – Zamawiający nie zapewnia drabiny. [Agregat zewnętrzny Toshiba RAS-18N3AV2-E1 – 1 szt., Klimatyzator ścienny Toshiba RAS-18J2KVSG-E – 1 szt.] czynnik R410A – 1,40 kg. – **BYŁ WYCIEK** (urządzenie naprawione w grudniu / 2022 r.). Brak obowiązku wpisu do karty urządzenia w systemie CRO.

TAK dla powyższych urządzeń dopiero podczas przeglądu m.in. musi być przez Wykonawcę zweryfikowane czy jest wyciek.

### **Pytanie 3:**

Czy w wycenie kosztów przeglądu należy uwzględnić koszt uzupełnienia czynnika? Jeżeli tak, to mocno zostanie zwiększona cena za przegląd. Jeżeli nie, to w wycenie należałoby dodatkowo uwzględnić koszt takiej czynności oprócz ceny za kg czynnika.

Nie będzie zmieniany formularz ofertowy.

### **Odpowiedź do pytania 3:**

Nie będzie zmieniany formularza ofertowego. Należy uwzględnić wszystkie koszty. Dodatkowo informuję, że wszystkie podane urządzenia w opisie przedmiotu zamówienia obecnie są sprawne i działają:

Urządzenie klimatyzacyjne Samsung DVMS Eco model AM040FXMDEH/EU – w TRYBIE GRZANIA.

Urządzenie klimatyzacyjne Samsung AR18HSFSAWKX i urządzenia Toshiba – w TRYBIE CHŁODZENIA.